Sicheres Befahren von Behältern, Silos und engen Räumen

7.5.5 Ausgewählte Zündschutzmaßnahmen: Tabelle

Arbeiten	Geräte- Kategorie / Schutzart	Vermeidung einzelner Schlagfunken durch Metalle (außer Alumi- nium und Ilc- Stoffe ¹)	Vermeidung einzelner Schlagfunken durch Materi- alpaarung Rost und Aluminium	Verbot von offenen Flammen und Schweiß-, Schleif- oder Trennarbeiten	Vermeidung elektrosta-tischer Aufladungen (Pers. / AM)
Reinigen und Restmengen- beseitigung brennbarer Flüssigkeiten durch Verspritzen oder Versprühen entzündbarer Flüssigkeiten, unzureichende Lüftung, Lachenbildung möglich	1 G	ja	ja	ja	ja
Reinigen und Beschichten durch Verspritzen oder Versprühen entzündbarer Flüssigkeiten, Lachenbildung verhindert					
im Spritz-/Sprühbereich	2 G	nein	ja	ja	ja
im übrigen Raum oder Behälter	3 G	nein	ja	ja	ja
Reinigen und Beschichten durch Verspritzen oder Ver- sprühen nicht entzündbarer Flüssigkeiten im ganzen Raum	IP 54	nein	nein	nein	nein
Reinigen und Restmengen- beseitigung ohne Verspritzen oder Versprühen, mit größeren Stoffmengen					
flüssiger Stoffe über UEP im gesamten Raum oder Behälter	1 G	ja	ja	ja	ja
bei C < 50 % der UEG messtechnisch nachgewiesen	2 G	nein	ja	ja	ja
flüssiger Stoffe unter UEP im gesamten Raum oder Behälter	2 G	nein	ja	ja	ja
bei C < 50 % der UEG messtechnisch nachgewiesen	3 G	nein	ja	ja	ja

Gase und Dämpfe werden aufgrund ihrer besonderen Zündfähigkeit in drei Explosionsgruppen eingeteilt (IIa, IIb, IIc). Die Gefährlichkeit nimmt dabei von IIA bis IIC zu.

Sollten bei Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen Stoffe der Gruppe IIc auftreten (Schwefelkohlenstoff, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff, Acetylen), sind die aufgeführten Zündquellen generell zu vermeiden und Geräte mit der Kategorie 1G zu benutzen.



Sicheres Befahren von Behältern, Silos und engen Räumen

Arbeiten	Geräte- Kategorie / Schutzart	Vermeidung einzelner Schlagfunken durch Metalle (außer Alumi- nium und Ilc- Stoffe ¹)	Vermeidung einzelner Schlagfunken durch Materi- alpaarung Rost und Aluminium	Verbot von offenen Flammen und Schweiß-, Schleif- oder Trennarbeiten	Vermeidung elektrosta-tischer Aufladungen (Pers. / AM)
flüssiger Stoffe mehr als 15 °C unter UEP	IP 54	nein	nein	nein	nein
Reinigen und Beschichten ohne Verspritzen oder Versprühen ohne Lachenbildung					
unter Verwendung flüssiger brennbarer Stoffe über UEP	3 G	nein	ja	ja	ja
unter Verwendung flüssiger brennbarer Stoffe unter UEP	IP 54	nein	nein	nein	nein
Reinigung und Restmengen- beseitigung in Räumen und Behältern, die brennbare Gase enthalten	1 G	ja	ja	ja	ja
bei C < 50 % der UEG messtechnisch nachgewiesen	3 G	nein	nein	ja	ja